


Case 1

Contaminação Microbiológica e Biofilme em Sistemas de Água Purificada PW

Problema

- ➔ Verificado contagem de UFC fora do padrão USP em vários pontos de uso
- ➔ Verificado contaminação por Rouge por toda extensão do Loop
- ➔ Identificado no Tanque de Acúmulo formação de Biofilme



CONTATO

11 5591-6242



ENDEREÇO

Escritório Técnico Comercial
Av. Fagundes Filho, 191 – Cj. 107 D,
Cep 04304-010 - São Paulo – SP

Unidade Fabril
R. Liliana Cinelli Barros, 130/140
Polo Industrial -
Parque dos Pinheiros
Cep 12970-000 - Piracaia – SP



E-MAIL

comercial@humma.com.br
humma@humma.com.br
mkt.humma@humma.com.br

www.grupohumma.com.br


**Deixe seu equipamento em
nossas mãos... De superfície**

nós entendemos!



Solução

- ➔ Limpeza Eletrolítica da Região Interna do Tanque de Acúmulo para Remoção do Biofilme.
- ➔ Aplicação de Tecnologia Humma para Limpeza e Descontaminação de Rouge e Biofilme.
- ➔ Repassivação do Tanque de Acúmulo e do Loop de Água com Aplicação da Tecnologia Humma para Passivação de Sistema de Água Purificada.



CONTATO

11 5591-6242



ENDEREÇO

Escritório Técnico Comercial
Av. Fagundes Filho, 191 – Cj. 107 D,
Cep 04304-010 - São Paulo – S

Unidade Fabril
R. Liliana Cinelli Barros, 130/140
Polo Industrial -
Parque dos Pinheiros
Cep 12970-000 - Piracaia – SP



E-MAIL

comercial@humma.com.br
humma@humma.com.br
mkt.humma@humma.com.br

www.grupohumma.com.br

**Deixe seu equipamento em
nossas mãos... De superfície**

nós entendemos!

